


Prehľad o výške kompenzačných platieb za rok 2023

Druh nedodržaného štandardu kvality			Suma [euro]
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	
§ 2 ods. 1	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste	0,00
	b)	Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie	0,00
	c)	Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodu technickej poruchy	0,00
	d)	Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu	0,00
	e)	Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody	0,00
§ 3	a)	Oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla	0,00
	b)	Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla	0,00
	c)	Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla	0,00
	d)	Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo	0,00
	e)	Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie	0,00
	f)	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi	0,00
	g)	Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo	0,00
	h)	Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla	0,00
SPOLU:			0,00

Dátum: 26.2.2024

 MPM
MPM ŽŤKÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Bratislavská 6/2/18/010 01 Žilina
IČO: 45 711 810 / ODPH: SK2023106272
OK OS Žilina, oddiel: Stro, vozka č. 53486/L

Odtačok pečiatky a
podpis zástupcu